AIDESEGI, S.L.

TXORIERRIKO ETORIBDEA, Nº 9 LJ 3
48160-DERIO (BIZKAIA)
T-944142626

AIDESEGI, S.L. CON NÚMERO DE EMPRESA MANTENEDORA DE VENTILACIÓN 48/EMT-19 Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 48/EMI-82.

INFORME DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS REALIZADA CONFORME CON EL REAL DECRETO 513/2017 DEL 22 DE MAYO EL **16/12/2024 RESIDENCIA RODRIGUEZ DE ANDOIN V, PORTUGALETE**

1. EXTINTORES

Extintor/Número de serie	Situación	Señalización	Fecha/fabri	Fabricante	Carga	Prox.retim
1/57607	PLB	OK	2024	FAEX	6KG POLVO	2029
2/57566	PLB	OK	2024	FAEX	6KG POLVO	2029
3/L82-01479	PLB	OK	2024	TODO EXT	6KG POLVO	2029
4/56222	PL0	OK	2024	FAEX	6KG POLVO	2029
5/L48-00312	PL0	OK	2019	TODO EXT	6KG POLVO	2029
6/L82-01752	PL0	OK	2019	TODO EXT	6KG POLVO	2029
7/L54-00454	PL0	OK	2017	TODO EXT	6KG POLVO	2029
8/56209	PL0	OK	2024	FAEX	6KG POLVO	2029
9/56355	PL0	OK	2024	FAEX	6KG POLVO	2029
10/174709	PL0	OK	2024	FAEX	5KG CO2	2029
11/L82-01595	PL0	OK	2019	FAEX	6KG POLVO	2029
12/L48-01555	PL0	OK	2019	TODO EXT	6KG POLVO	2029
13/L82-01482	PL0	OK	2019	TODO EXT	6KG POLVO	2029
14/57591	PL0	OK	2024	FAEX	6KG POLVO	2029
15/L82-01474	PL0	OK	2019	TODO EXT	6KG POLVO	2029
16/561185	COCINA	OK	2024	FAEX	6KG POLVO	2029
17/97983	COCINA	OK	2024	FAEX	2KG CO2	2029
18/174703	PL1 S.CALDERAS	OK	2024	FAEX	5KG CO2	2029
19/56391	PL1 S.CALDERAS	OK	2024	FAEX	6KG POLVO	2029
20/57630	PL1	OK	2024	FAEX	6KG POLVO	2029
21/L82-01613	PL1	OK	2019	TODO EXT	6KG POLVO	2029
22/56233	PL1	OK	2024	FAEX	6KG POLVO	2029

OBSERVACIONES: SE RETIMBRAN 13 EXTINTORES Y SE SUSTITUYEN 9 EXTINTORES

TXORIERRIKO ETORIBDEA, Nº 9 LJ 3
48160-DERIO (BIZKAIA)
T-944142626

INSPECCION VISUAL	BIEN	MAL
¿El extintor es accesible y está correctamente ubicado para acceder a él en caso de fuego?	X	
¿La altura desde el suelo es correcta?	X	
Aspecto externo: ¿están exentos de corrosión, golpes, abolladuras, suciedad?	X	
¿Los precintos y seguros están intactos?	X	
¿El anclaje y soporte de fijación es correcto y seguro?	X	
La identificación y etiquetas (fabricación, retimbrado y mantenimiento) ¿son correctas?	X	
Comprobación del estado de la carga del extintor mediante pesada, ¿el peso es correcto?	X	
En extintores de presión adosada, desmontaje del botellín y pesaje ¿es correcto el peso de la carga del botellín?	X	
Comprobación del estado del agente extintor, ¿está exento de anomalías aparentes?	X	
¿La cantidad, tipo y eficacia de los extintores es correcto conforme al uso y zona que protege?	X	

TXORIERRIKO ETORIBDEA, Nº 9 LJ 3
48160-DERIO (BIZKAIA)
T-944142626

2. BIES

BIE/Número serie	Situación	Señalización	Fecha de fabricación	Próximo retimbrado	Presión servicio
1/235c-93	PLB	2020	2004	2024	8
2/238c-89	PL0	2020	2004	2024	7,5
3/238c-91	PL0	2020	2004	2024	7
4/238c-88	PL0	2020	2004	2024	7
5/238c-63	PL1	2020	2004	2024	7

OBSERVACIONES: CORRECTO

AIDESEGI, S.L.

TXORIERRIKO ETORIBDEA, Nº 9 LJ 3
48160-DERIO (BIZKAIA)
T-944142626

REVISION DE BIES	BIEN	MAL
Estado del cristal o precinto	X	
Estado de válvula de corte y juntas, ausencia de fugas de agua	X	
Desenrollar la manguera. Comprobar el estado de manguera y juntas	X	
Estado de la devanadera. La manguera se extrae y orienta fácilmente en cualquier dirección.	X	
Lectura del Manómetro patrón	X	
Lectura del Manómetro de la BIE	X	
Abrir y cerrar la lanza en sus tres posiciones. Estado de boquilla y juntas	X	
A la presión de servicio, la manguera y boquilla son estancas, así como sus acoples y juntas.	X	
¿Están la válvula y boquilla como máximo a 1,5 m del nivel del suelo?	X	
¿Está a menos de 50 m de la BIES más próxima?	X	
¿La cantidad de Bies es adecuada para cubrir todas las zonas?	X	

AIDESEGI, S.L.

TXORIERRIKO ETORIBDEA, Nº 9 LJ 3
48160-DERIO (BIZKAIA)
T-944142626

3. SEÑALÉTICA/EVACUACION DE EMERGENCIA

Observaciones: **CORRECTO**

4. INSTALACIÓN DE DETECCION DE INCENDIO

Comprobar el correcto funcionamiento de todas las zonas de detección automática de la instalación.
Observaciones: CORRECTO

Comprobar la correcta activación de las maniobras correspondientes para situaciones de alarma por incendio (activación de ventilación, suelta de retenedores, aviso telefónico….)
Observaciones: CORRECTO

Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de aviso por avería en la instalación (fallo de línea, fallo de alimentación, fallo de sirenas…..)
Observaciones: CORRECTO