


Emplazamiento: Delegación VITORIA Avda. Los Olmos , 1 Ed. D-IV 1ª Plt. - Of.:145 01013 VITORIA - Alava Tel.: +34 945 31 31 37 E-mail : del.alava@cualicontrol.es	Centro de trabajo: Delegación BILBAO Parque Empres. Asuaran, Ed. Enekur Ctra. Bilbao – Plentzia, km. 17 48950 – Asua-Erandio (Bizkaia) Tel: +34 944.71.23.73 E-mail: del.vizcaya@cualicontrol.es	CUALICONTROL-ACI, S.A.U. Sede Central C/ Haya, 7 A - 2ª Plt. 28044, Madrid Teléfono. 34 917663133 E-mail: spain@cualicontrol.es	
--	--	--	--

Anexo D-1

OGAILUAREN ALDIZKAKO IKUSKAPENAREN ZIURTAGIRIA CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE ASCENSOR

AE Zbk. Nº RAE:

48-21624

Ziurtagiri Zbk Nº Certificado:

ASC-BI-079/24

D. / D.ª **JULIO MARTIN ALDEKOA**
Del Organismo de Control **CUALICONTROL-ACI, S.A.U**

jaun/andreak
kontrol-erakundeak

■ **ZIURTATZEN DU CERTIFICA**

1- egunean Aldizkako Ikuskapena egin da, betiere, hau da, 2014ko otsailaren 20ko Aginduak, Iggailuen Aldizkako Ikuskapen Eskuliburuaren 6. edizioa onartzen duenak onartutako irizpideekin bat etorriaz (2014/04/01ko EHAA) eta bai datako DI.IT.AE1.PV.R2 zenbakidun barruko prozedura operatiboarekin ere, ondoko ezaugarriak dituen igogailuan:

1- Que se ha realizado la Inspección Periódica el día **22-10-2024**, de acuerdo con los criterios aprobados por la **Orden de 20 de febrero de 2014**, por la que se aprueba la edición 6 del Manual de Inspecciones Periódicas de Ascensores (BOPV **01/04/2014**) y con el procedimiento operativo interno Nº **DI.IT.AE1.PV.R3** de fecha 30-06-2023, en el ascensor cuyas características son:

Titularra Titular:	RESIDENCIA RODRIGUEZ DE ANDOIN V						
Instalado en/ instalatua :	GENERAL CASTANOS , 139 - 48920 PORTUGALETE (BIZKAIA)						
Enpresa kontserbatzailea Empresa conservadora:	OTIS						
Martxan jarri/moldatu zeneko data Fecha puesta marcha /reforma:	19-10-2004	Aurreko ikuskapena Anterior inspección:	25-10-22				
Gehieneko karga Carga máx:	630 kg.	Pertsona kop. Nº personas:	8	Ibilbidea Recorrido:	6,0 m.	Geltoki Kop. Nº Paradas:	2

2- Ondoko akatsak detektatu dira:

2- Que se han detectado los defectos siguientes:

Erref. Ref.	Akatsaren deskripzioa Descripción defecto	Akats-mota Tipo defecto	*	Konpontzeko epea Plazo corrección
	SIN DEFECTOS			

* J / O: Jatorria / Origen; A / A: Aberia/Avería

3- Ikuskapenaren emaitza ondokoa da:

3- Que el resultado de la inspección es:
FAVORABLE SIN DEFECTOS

4- Que ha presenciado las pruebas D./ Dª **Jon (Otis)**

4- **jaun/andreak ikusi ditu probak.**

5- Iggailuari aldizkako beste ikuskapen bat egin behar zaio, ondoko data igaro baino lehen

5- Que el ascensor deberá ser sometido a una nueva Inspección Periódica antes de **22-10-2026**

OHARRAK OBSERVACIONES:

, ko ren a
(Ikuskatzailearen sinadura eta kontrol-erakundearen zigilua)

Asua, a **22 de Octubre de 2024**
(Firma del inspector y sello del Organismo de control)

D./ D.ª **Julio Martin Aldekoa**

jaun / andrea

Industriako Lurralde Ordezkaritzaren ohar informatiboak

1- Akats guztiak ahalik eta epe laburrean zuzendu behar dituzue, horretarako, konponketa gaitutako enpresa bat kontratatu behar duzue, zehaztutako epean akatsen konponketa justifikatu dezan.

2- Akats larriak zehaztutako epean konpontzen ez badira, **iggailua geldiaraziko da.**

3- Titulararen ardura da, igogailuak funtzionatzeko egoera egokian mantentzea, eta bere erabilera eragozteko pertsonen segurtasunerako baldintzak betetzen ez duenean (13. art. ED 2291/1985- BOE 1985-12-11 eta 88/2013 ED-ko 5.1. artikuluan -2013-2-22ko BOE).

Notas informativas de la Delegación Territorial de Industria

1- Todos los defectos detectados en la inspección periódica deben ser corregidos a la mayor brevedad posible, para lo cual deberá contratar su subsanación con una empresa habilitada, para que pueda justificar la corrección de las mismas antes de finalizar el plazo indicado.

2- Si no se han corregido los defectos graves en los plazos indicados, **se procederá a paralizar el ascensor.**

3- El titular ha de cuidar de que el ascensor se mantenga en perfecto estado de funcionamiento, así como responsabilizarse de impedir su utilización cuando no ofrezca las debidas garantías de seguridad para las personas (art.13 del R.D 2291/1985 -B.O.E. 11-12-1985 y art 5.1 del RD 88/2013-B.O.E. 22-2-2013).


Agiri hau ezin da erreproduzitu osorik edo zati batean. Este documento no puede reproducirse en su totalidad ni en parte

Pág. 1 de 1



Este documento no puede reproducirse en su totalidad ni en parte sin la aprobación de la DT de este organismo de inspección

Página 1 de 1

Emplazamiento: Delegación VITORIA Avda. Los Olmos , 1 Ed. D-IV 1ª Plt. - Of.:145 01013 VITORIA - Alava Tel.: +34 945 31 31 37 E-mail : del.alava@cualicontrol.es	Centro de trabajo: Delegación BILBAO Parque Empres. Asuaran, Ed. Enekur Ctra. Bilbao – Plentzia, km. 17 48950 – Asua-Erandio (Bizkaia) Tel: +34 944.71.23.73 E-mail: del.vizcaya@cualicontrol.es	CUALICONTROL-ACI, S.A.U. Sede Central C/ Haya, 7 A - 2ª Plt. 28044, Madrid Teléfono. 34 917663133 E-mail: spain@cualicontrol.es	
--	--	--	--

Anexo D-1

OGAILUAREN ALDIZKAKO IKUSKAPENAREN ZIURTAGIRIA CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE ASCENSOR

AE Zbk. Nº RAE:

48-21625

Ziurtagiri Zbk Nº Certificado:

ASC-BI-080/24

D. / D.ª **JULIO MARTIN ALDEKOA**
Del Organismo de Control **CUALICONTROL-ACI, S.A.U**

jaun/andreak
kontrol-erakundeak

■ **ZIURTATZEN DU CERTIFICA**

1- egunean Aldizkako Ikuskapena egin da, betiere, hau da, 2014ko otsailaren 20ko Aginduak, Iggailuen Aldizkako Ikuskapen Eskuliburuaren 6. edizioa onartzen duenak onartutako irizpideekin bat etorriaz (2014/04/01ko EHAA) eta bai datako DI.IT.AE1.PV.R2 zenbakidun barruko prozedura operatiboarekin ere, ondoko ezaugarriak dituen igogailuan:

1- Que se ha realizado la Inspección Periódica el día **22-10-2024**, de acuerdo con los criterios aprobados por la **Orden de 20 de febrero de 2014**, por la que se aprueba la edición 6 del Manual de Inspecciones Periódicas de Ascensores (BOPV **01/04/2014**) y con el procedimiento operativo interno Nº **DI.IT.AE1.PV.R3** de fecha 30-06-2023, en el ascensor cuyas características son:

Titularra Titular:	RESIDENCIA RODRIGUEZ DE ANDOIN V						
Instalado en/ instalatua :	GENERAL CASTANOS , 139 - 48920 PORTUGALETE (BIZKAIA)						
Enpresa kontserbatzailea Empresa conservadora:	OTIS						
Martxan jarri/moldatu zeneko data Fecha puesta marcha /reforma:	19-10-2004	Aurreko ikuskapena Anterior inspección:	25-10-22				
Gehienezko karga Carga máx:	1000 kg.	Pertsona kop. Nº personas:	13	Ibilbidea Recorrido:	6,0 m.	Geltoki Kop. Nº Paradas:	2

2- Ondoko akatsak detektatu dira:

2- Que se han detectado los defectos siguientes:

Erref. Ref.	Akatsaren deskripzioa Descripción defecto	Akats-mota Tipo defecto	*	Konpontzeko epea Plazo corrección
	SIN DEFECTOS			

* J / O: Jatorria / Origen; A / A: Aberia/Avería

3- Ikuskapenaren emaitza ondokoa da:

3- Que el resultado de la inspección es:
FAVORABLE SIN DEFECTOS

4- Que ha presenciado las pruebas D./ Dª **Jon (Otis)**

4- **jaun/andreak ikusi ditu probak.**

5- Iggailuari aldizkako beste ikuskapen bat egin behar zaio, ondoko data igaro baino lehen

5- Que el ascensor deberá ser sometido a una nueva Inspección Periódica antes de **22-10-2026**

OHARRAK OBSERVACIONES:

, ko ren a
(Ikuskatzailearen sinadura eta kontrol-erakundearen zigilua)

Asua, a **22 de Octubre de 2024**
(Firma del inspector y sello del Organismo de control)

D./ D.ª **Julio Martin Aldekoa**

jaun / andrea

Industriako Lurralde Ordezkaritzaren ohar informatiboak

1- Akats guztiak ahalik eta epe laburrean zuzendu behar dituzue, horretarako, konponketa gaitutako enpresa bat kontratatu behar duzue, zehaztutako epean akatsen konponketa justifikatu dezan.

2- Akats larriak zehaztutako epean konpontzen ez badira, **iggailua geldiaraziko da.**

3- Titulararen ardura da, igogailuak funtzionatzeko egoera egokian mantentzea, eta bere erabilera eragozteko pertsonen segurtasunerako baldintzak betetzen ez duenean (13. art. ED 2291/1985- BOE 1985-12-11 eta 88/2013 ED-ko 5.1. artikuluan -2013-2-22ko BOE).

Notas informativas de la Delegación Territorial de Industria

1- Todos los defectos detectados en la inspección periódica deben ser corregidos a la mayor brevedad posible, para lo cual deberá contratar su subsanación con una empresa habilitada, para que pueda justificar la corrección de las mismas antes de finalizar el plazo indicado.

2- Si no se han corregido los defectos graves en los plazos indicados, **se procederá a paralizar el ascensor.**

3- El titular ha de cuidar de que el ascensor se mantenga en perfecto estado de funcionamiento, así como responsabilizarse de impedir su utilización cuando no ofrezca las debidas garantías de seguridad para las personas (art.13 del R.D 2291/1985 -B.O.E. 11-12-1985 y art 5.1 del RD 88/2013-B.O.E. 22-2-2013).

Agiri hau ezin da erreproduzitu osorik edo zati batean. Este documento no puede reproducirse en su totalidad ni en parte

Pág. 1 de 1



Este documento no puede reproducirse en su totalidad ni en parte sin la aprobación de la DT de este organismo de inspección

Página 1 de 1